

N.B. Il presente Foglio serve di garanzia del ricevitore.
In caso di reclamo inviarlo a mezzo lettera raccomandata alla :
S.A. ANSALDO LORENZ , UFFICIO COMMERCIALE RADIO - Corso Littorio 1 =
MILANO

La garanzia ha la durata di un anno a partire dalla data del collaudo e
va intesa contro ogni difetto di costruzione o di materia prima . Essa
è valida qualora non siano stati tolti i sigilli di garanzia. Le valvole
termojoniche sono escluse dalla presente garanzia.

Dato che la S.A. Ansaldo-Lorenz dispone di un servizio di assistenza tec-
nica, si diffidano i signori clienti a restituire i ricevitori eventual-
mente difettosi in quantochè essi verranno a giudizio della Società ripa-
rati sul posto. Per ogni eccezione la S.A. Ansaldo-Lorenz si troverà obbli-
gata ad addebitare al cliente le spese incontrate.

APPARECCHIO A.L. 55 Tipo n° 403 Serie

MONTAGGIO : RF
MG

COLLAUDO da Guido Eb. Radio Lamofano

Data 6-3-33

Note **D**

FIRMA :

Am